



# COMUNE DI TREPUIZZI



(Provincia di Lecce)



## PEBA - Piano eliminazione delle barriere architettoniche (L.n. 41/86 , art. 32 c. 21 e L.n.104/1992)



R2	<b><u>ELENCO SCHEDE</u></b>	<b>SCHEDE A</b>
Il tecnico: ING. FRANCESCO MAZZOTTA		Visto il sindaco: On. Giuseppe Taurino
Il dirigente: ING. GIANCARLO FLORIO		Data: Dicembre 2023

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)				N. AS1			
Nome edificio: Scuola Infanzia Andrano				<div></div>			
Indirizzo: Via Gucciardini							
Accessibilità							
<div><div>INACCESSIBILE</div><div>PARZ. INACCESSIBILE</div><div>PARZ. ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Parcheggio non presente e raccordo con percorso da adeguare	1000,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?				X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare,privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	E' presente un leggero gradino	150,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice od una servoscala?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm?(seno, specificare nelle note la misura)		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Non presente	600,00 €
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc.,per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X		1.500,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?					Non presente	100,00 €
Sommano							



COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)				N. AS2			
Nome edificio: Scuola Infanzia Galilei				<div><div></div><div></div></div>			
Indirizzo: Via G. Galilei							
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE	PARZ. ACCESSIBILE	ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Il collegamento dall'eventuale zona di parcheggio all'accesso all'edificio presenta delle discontinuità di superficie che devono essere adeguate	1.000,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?				X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare,privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X		4.200 ,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11		X		
1.12	E'nessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11	X		Rampa presente ma da adeguare	300,00 €
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm?(se no,specificare nelle note la misura)		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc.,per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X		1.500,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X		100,00 €
Sommano							



COMUNE DI TREPULZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)			N. AS3			
Nome edificio: Scuola Primaria Elia						
Indirizzo: Via G. Elia						
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE	PARZ. ACCESSIBILE	ACCESSIBILE		
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Il parcheggio è raccordato ma presenta discontinuità di superficie che devono essere adeguate.
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnaletica stradale o pubblicitaria, arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		1.000,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		1.500,00 €
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	5.600,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.11		X	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice od una servoscala?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.11		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.11		X	
1.13	Le eventuali porte vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.11		X	500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio è ad ogni unità immobiliare ha una netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.11	X		
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare 1.200,00 €
1.16	Il cancello o l'altitudine del cancello è adeguata a un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Inserire nuovo bagno nell'ala sx 5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per un'alta facilità di individuazione anche da parte di disabili sensoriali?				X	3.000,00 €
2.3	Gli sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Vedi Scheda di riferimento
2.5	Gli sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio di posizione è a un'altezza adeguata a una persona seduta?			X		
Sommano						

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stimadeicosti €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimentodeilivellistituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventualecabinaascensoreesistenteha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioniminimedi75cmdepistasul latocorto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti,sonoadaltazzaadeguataesono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		700 ,00 €
3.5	Lafinitura della pavimentazione delcorpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10		X		
3.6	E' necessariodotareilcorposcaladiun parapetto(altezzadicm100daterra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			800,00 €
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabilealbuoedispostosu ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		120,00 €
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anchedainonvedenti,collocatiadalmeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		200,00 €
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i latiperlarghezza superiore a180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.11	Negli edifici conutenzaprevalentedibambini ilcorposcalaèdotatodeldoppiorrimano adaltezza75cmdalpianodicalepestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.12	Ilcorrimanodelcorposcalasborda30cm oltrel'inizioelafinedellerampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata,largh120cm,fasce antiscivolo,fasce30cminizioefinerampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	Lapavimentazioneèdegradata,sconnessae sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessarioprevederelasostituzionedelle eventuali rampeesistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			600 ,00 €
4.5	Lasegnaleticainformativaedisicurezzaè chiara,esaurienteefacilmenteleggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La lucenettadelleporteinternealmeno ugualea75cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sonodotatidiled perl'individuazionealbuio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200 ,00 €
4.8	Icorridoisonodotatidisufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento,issusdididatticiele attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1500,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Cisonoslarghiogni10mneipercorsi orizzontalienei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. AS4				<div></div>			
Nome edificio: Scuola Secondaria I grado Giovanni XXIII							
Indirizzo: Via Michelangelo							
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE	PARZ. ACCESSIBILE	ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		250,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Il collegamento dall'eventuale zona di parcheggio all'accesso all'edificio presenta delle discontinuità di superficie che devono essere adeguate	1000,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X			1.500 ,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X	Pavimentazione da adeguare	4.200 ,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Ne sono presenti uno per piano	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X		3.000, 00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Vedi scheda di riferimento	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X			
Sommano							



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X	E' già presente una piattaforma montascale	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non presente	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non presente	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non presente	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		120,00 €
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			200,00 €
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		480,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1350,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A55							
Nome edificio: Scuola Infanzia Gallotta					 		
Indirizzo: Via Londra							
INACCESSIBILE		PARZ. <del>INACCESSIBILE</del>	PARZ. ACCESSIBILE	ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		250,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Raccordo fra area di parcheggio e accesso all'edificio non adeguato	700,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X			200,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2			X		3.800,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			300,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.12	E'nessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		Rampa presente ma da adeguare	300,00 €
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X		1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X		5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X		1.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X	Vedi p.to 2.1	
Sommano							

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			300,00 €
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X	X		300,00 €
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		150 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		330,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		750,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			non applicabile	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)N. A56

Nome edificio: Scuola Infanzia Europa

Indirizzo: Viale Europa

INACCESSIBILE

PARZ. ~~INACCESSIBILE~~

PARZ. ACCESSIBILE

ACCESSIBILE



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		250,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Il collegamento dall'eventuale zona di parcheggio all'accesso all'edificio presenta delle discontinuità di superficie che devono essere adeguate	500,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X		2.400,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		1.000,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Non presente	600,00 €
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		1.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	Vedi p.to 2.1	
Sommano						

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt. 7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt. 7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt. 7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		150 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		330,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		750,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)N. AS7

Nome edificio: Scuola Primaria A. Carrisi

Indirizzo: Via Ed. Scolastico

INACCESSIBILE

PARZ. INACCESSIBILE

PARZ. ACCESSIBILE

ACCESSIBILE



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Da adeguare	250,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Il parcheggio è raccordato ma presenta discontinuità di superficie che devono essere adeguate.	1.000,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioreiere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X			1.000,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X		4.800,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X	Vedi p.to 1.7	
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E'nessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	Rampa da adeguare	300,00 €
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da installare	600,00 €
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	N. 2 bagni al piano terra da adeguare N. 1 bagno al piano primo da adeguare	6.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		3.500,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Vedi Scheda di riferimento	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		800,00 €
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			
Sommano						

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			800,00 €
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		120,00 €
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		200,00 €
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		600 ,00 €
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1500,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)N. A58

Nome edificio: Scuola Secondaria I grado O. Parlangeli

Indirizzo: P.le Unicef

INACCESSIBILE

PARZ. INACCESSIBILE

PARZ. ACCESSIBILE



ACCESSIBILE



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		250,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Il collegamento dall'eventuale zona di parcheggio all'accesso all'edificio presenta delle discontinuità di superficie che devono essere adeguate	1.000,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X	Da adeguare	3.000,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		3.000, 00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Vedi Scheda di riferimento	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	Vedi p.to 2.1	



Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			800,00 €
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		120,00 €
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		200,00 €
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce anticivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		480,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1350,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)				N. AS3-1			
Nome edificio: Palestra Scuola Primaria Elia				<div></div>			
Indirizzo: Via G. Elia							
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE	PARZ. ACCESSIBILE	ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		Vedi scheda Scuola Primaria	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E'nessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare (Vedi scheda Scuola Primaria)	
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X		1.000, 00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		650,00 €
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Da adeguare	600,00 €
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X		100,00 €
Sommano							



COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A54-1							
Nome edificio: Palestra Scuola Secondaria I grado Giovanni XXIII				 			
Indirizzo: Via Michelangelo							
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE	PARZ. ACCESSIBILE	ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		Vedi scheda Scuola Primaria	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2			X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X	Da adeguare (Vedi scheda Scuola Primaria)	
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X		1.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X		650,00 €
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Da adeguare	600,00 €
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X		100,00 €
Sommano							

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.:7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.:7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.:7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		320,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		950,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A57-1

Nome edificio: Palestra Scuola Primaria A. Carrisi

Indirizzo: Via Ed. Scolastico

INACCESSIBILE

PARZ. ~~INACCESSIBILE~~

PARZ. ACCESSIBILE

ACCESSIBILE



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Da adeguare (Vedi scheda Scuola Primaria)	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		Vedi scheda Scuola Primaria	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	Rampa da adeguare (Vedi scheda Scuola Primaria)	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	Vedi scheda Scuola Primaria	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare (Vedi scheda Scuola Primaria)	
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Vedi scheda Scuola Primaria	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Da	5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		850,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		650,00 €
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	Vedi p.to 2.1	
Sommano						

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.:7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.:7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.:7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.:7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			300,00 €
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		320,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		950,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPULZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)N. AS8-1

Nome edificio: Palestra Scuola Secondaria I grado O. Parlangeli



Indirizzo: P.le Unicef

INACCESSIBILE

PARZ. INACCESSIBILE

PARZ. ACCESSIBILE



ACCESSIBILE



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		250,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Il collegamento dall'eventuale zona di parcheggio all'accesso all'edificio presenta delle discontinuità di superficie che devono essere adeguate	800,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X			500,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X	Pavimentazione da adeguare	1.800,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		Sono necessarie due rampe: una per il collegamento dalla scuola una per l'esterno	600,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Non presente	600,00 €
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Prevedere realizzazione bagno per atleti con disabilità	5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			



Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			300,00 €
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		320,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.150,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

=COMUNE DI TREPuzzi - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche										
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N. ASP-1		<div></div>			
Nome edificio: <b>Stadio Melli</b>										
Indirizzo: <b>Via Surbo</b>										
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE		ACCESSIBILE				
Rif.	AMBITO DI VERIFICA				Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?				D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?				D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?				D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?				D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Raccordo da adeguare	850,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?						X			1.000,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)						X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?				D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2			X	Percorsi interni da adeguare	9.900,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?				D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2			X	Vedi p.to 1.7	
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?				D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			X	Ingresso da adeguare	400,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?				D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11		X			300,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?				D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11			X		
1.12	E'nessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?				D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11			X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?				D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11				Non presenti	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)				D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.12 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?				D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X		1.300,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?				D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X		600,00 €
Sommano										
Rif.	AMBITO DI VERIFICA				Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI									
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?				D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X		5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?							X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?				D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?				D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X		800,00 €
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?				D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?							X	Vedi p.to 2.1	
Sommano										

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		vedi p.to 1.7	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			Non applicabile	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		350,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				non applicabile	
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.050,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPULZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. ASP-2							
Nome edificio: Campo Vittorio							
Indirizzo: Zona Vittorio							
<div><div>INACCESSIBILE</div><div>PARZ. INACCESSIBILE</div><div>PARZ. ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
			<div><div></div><div></div></div>				
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Raccordo da adeguare		850,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X			
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X				
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X	Percorsi interni da adeguare		11.500,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X	Vedi p.to 1.7		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Presenza di gradino all'accesso		200,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X				300,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			Non presenti		
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			1.300,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			600,00 €
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X			3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			800,00 €
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	Vedi p.to 2.1		
Sommano							

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		vedi p.to 1.7	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			Non applicabile	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			300,00 €
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		350,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?					
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.150,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)			N. ASP-3			
Nome edificio: Impianti Sportivi zona Catena						
Indirizzo: P.le Unicef						
INACCESSIBILE			PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					Stima dei costi €
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Raccordo da adeguare 800,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioreiere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		Presenza di pali pubblicitari e di segnaletica stradale 1.000,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X	Percorsi interni da adeguare 12.500,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X	Vedi p.to 1.7
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Presenza di gradino all'accesso al bar 200,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		300,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	
1.12	E'nessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare 1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	600,00 €
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
2	SERVIZI IGIENICI					Stima dei costi €
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X	3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	700,00 €
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X	Vedi p.to 2.1
Sommano						

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		vedi p.to 1.7	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			Non applicabile	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			300,00 €
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		350,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?					
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.150,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						


COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. ASP-4				<div></div>			
Nome edificio: Impianti Sportivi Zona Nomef							
Indirizzo: Via Surbo							
<div><div>INACCESSIBILE</div><div>PARZ. <del>INACCESSIBILE</del></div><div>PARZ. ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		Raccordo da adeguare	950,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X			Presenza di pali in banchina	1.500,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X				
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X		Percorsi interni da adeguare	5.500,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X		Vedi p.to 1.7	
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X		Accesso da adeguare con opportuna rampa	
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X				300,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				Non presenti	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		Segnaletica da inserire	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			600,00 €
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X			3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			700,00 €
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		Vedi p.to 2.1	
Sommano							





Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		vedi p.to 1.7	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			Non applicabile	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		350,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?					
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.050,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)			N. ASP-5			
Nome edificio: Campi Polivalenti						
Indirizzo: Via Surbo						
INACCESSIBILE			PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE	
			ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					Stima dei costi €
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Raccordo da adeguare	900,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X	Presenza localizzata di percorsi da adeguare	2.500,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2			Non presente accesso edificio	
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non presente porta d'accesso	
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	Rampa da adeguare	300,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
2	SERVIZI IGIENICI					Stima dei costi €
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Servizio igienico del Centro Polifunzionale	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				Vedi p.to 2.1	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		700,00 €
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				Vedi p.to 2.1	
Sommano						

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			Non applicabile	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			non necessari	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				Non applicabile	
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.000,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			Non applicabile	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						

=COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche									
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)				N. ASP-6					
Nome edificio: Piscina Comunale				<div></div>					
Indirizzo: Zona Vittorio									
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE		ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI								
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?						X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)					X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.13 e 8.1.11			X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.13 e 8.1.11			X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.13 e 8.1.11			X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.13 e 8.1.11			X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.13 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?			D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			
Sommano									
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI								
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?						X		3.000, 00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?			D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?			D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?						X		100,00 €
Sommano									

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		350,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.000,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. <b>A1</b>					 		
Nome edificio: <b>Palazzo Comunale</b>							
Indirizzo: <b>C.so Garibaldi</b>							
<div><div>INACCESSIBILE</div><div>PARZ. INACCESSIBILE</div><div>PARZ. ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Si dovranno prevedere parcheggi per disabili in piazzetta municipio e nelle corti trasversali a C.so Umberto a seguito lavori di allargamento marciapiede	400,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		400,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Il parcheggio è raccordato ma presenta discontinuità di superficie che devono essere adeguate.	1.000,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X			500,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2			X	Portone di accesso non a norma	2.500,00 €
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità > a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			X	Zona di accesso da adeguare	1.000,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.12	E'nessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X		500,00 €
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X		5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X		3.000, 00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X	Vedi p.to 2.1	

Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12/4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X	Già presente	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12/4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12/4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12/4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		700,00 €
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			800,00 €
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		120,00 €
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		200,00 €
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11				330,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Dovranno essere adeguati gli accessi ai banchi dei consiglieri comunali	3000,00 €
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		600 ,00 €
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		300,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			X		2.500,00 €
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1500,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A2						
Nome edificio: Sede Vigili Urbani						
Indirizzo: Via G. Brunetti						
INACCESSIBILE			PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano tra parcheggio privo di collegamento e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Il parcheggio è raccordato ma presenta discontinuità di superficie che devono essere adeguate.	900,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X		2.520,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Presenza di gradini all'accesso	200,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		Rampa esistente da adeguare	300,00 €
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Necessario adeguamento	1.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		100,00 €
Sommano						



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		800,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			Non applicabile	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						

5005COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A3

Nome edificio: Centro Polifunzionale Zona Santi


Indirizzo: Via T. Tasso

INACCESSIBILE

PARZ. INACCESSIBILE

PARZ. ACCESSIBILE

ACCESSIBILE



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità > a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E'nessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Da adeguare	500,00 €
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		100,00 €
Sommano						

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.000,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						

COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A4			<div></div>			
Nome edificio: Centro Polifunzionale Via Pepe						
Indirizzo: Via G. Pepe						
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE	PARZ. ACCESSIBILE	ACCESSIBILE		
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					Stima dei costi €
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Raccordo fra parcheggio e accesso da adeguare	800,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			300,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
2	SERVIZI IGIENICI					Stima dei costi €
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Da adeguare	700,00 €
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		100,00 €
Sommano						

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.000,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A5					 	
Nome edificio: Centro Polifunzionale Zona Votano						
Indirizzo: Via Surbo						
Data rilievo:						
Accessibilità						
INACCESSIBILE			PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE	
			ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					Stima dei costi €
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		300,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
2	SERVIZI IGIENICI					Stima dei costi €
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Necessario adeguamento	750,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		100,00 €
Sommano						

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.000,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						



COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche								
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A6			 					
Nome edificio: Centro Culturale Anziani								
Indirizzo: Largo Margherita								
Data rilievo:								
Accessibilità								
INACCESSIBILE			PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE		ACCESSIBILE	
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI							
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			200,00 €	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			100,00 €	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			200,00 €	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		Raccordo lato via Elia da adeguare	900,00 €	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X				
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X					
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X		Cordolo lato via Elia da adeguare	450,00 €	
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X					
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X		Presenza di gradino all'accesso	200,00 €	
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X				300,00 €	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X				
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X				
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			500,00 €	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X					
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		Da adeguare	1.200,00 €	
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			600,00 €	
Sommano								
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
2	SERVIZI IGIENICI							
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			Necessario adeguamento	1.000,00 €	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X			3.000,00 €	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X					
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				Non applicabile		
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X					
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X			100,00 €	
Sommano								




Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1.000,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche								
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A7								
Nome edificio: Locale Parco Gallotta								
Indirizzo: Via Cosimo De Giorgi								
INACCESSIBILE			PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE		ACCESSIBILE	
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI							
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			200,00 €	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			100,00 €	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			200,00 €	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		Raccordo da adeguare	1.000,00 €	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X				
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X					
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X		Percorsi interni da adeguare	1.050,00 €	
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X			600,00 €	
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X		Presenza di gradino all'accesso	300,00 €	
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X				300,00 €	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X				
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X				
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			500,00 €	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X					
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		Da adeguare	1.200,00 €	
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			600,00 €	
Sommano								
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
2	SERVIZI IGIENICI							
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			5.000,00 €	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X			3.000,00 €	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		Vedi p.to 2.1		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				Non applicabile		
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		Vedi p.to 2.1		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		Vedi p.to 2.1		
Sommano								

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11				
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		350,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?					
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		850,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A8		 		
Nome edificio: Locali pizzeria Impianti Sportivi zona Catena						
Indirizzo: P.le Unicef						
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE	PARZ. ACCESSIBILE	ACCESSIBILE		
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X	Vedi p.to 2.1
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A9				 			
Nome edificio: <b>Locale Pluriuso</b>							
Indirizzo: <b>Via Salvemini</b>							
<div>INACCESSIBILE</div>		<div>PARZ. INACCESSIBILE</div>	<div>PARZ. ACCESSIBILE</div>	<div>ACCESSIBILE</div>			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Raccordo da adeguare	1.000,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioreiere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?				X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2		X	Percorsi interni da adeguare	2.240,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Presenza di gradini all'accesso	400,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		Necessaria rampa per dislivello maggiore di 50 cm	1.500,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E'nessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		600,00 €
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X	Vedi p.to 2.1	
Sommano							

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11				
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		350,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				Non applicabile	
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		850,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A10

Nome edificio: **Bagni Pubblici**


Indirizzo: **Largo Margherita**


INACCESSIBILE

PARZ. INACCESSIBILE

PARZ. ACCESSIBILE

ACCESSIBILE







Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Raccordo con percorso da adeguare	500,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				Non presente	
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2			Non presente	
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			Non presente	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	600,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		3.000, 00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		100,00 €
Sommano						





COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche									
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A11				<div><div></div><div></div></div>					
Nome edificio: Mercato Coperto via SS Cuori									
Indirizzo: Via SS Cuori									
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE	PARZ. ACCESSIBILE	ACCESSIBILE					
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI								
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Parcheggio non presente e raccordo con percorso da adeguare	500,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?						X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)					X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2			X	Occorre rimuovere un gradino	200,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		Rampa da adeguare	300,00 €
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?			D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5				Non necessario	
Sommano									
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI								
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		Esiste WC attrezzato	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?						X		3.000, 00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Da adeguare	350,00 €
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?			D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?			D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			

2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		100,00 €
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		150 ,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		330,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		850,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						

COMUNE DI TREPULZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche									
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A12									
Nome edificio: Mercato coperto via Surbo									
Indirizzo: Via Surbo									
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE		ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI								
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Raccordo con percorso da adeguare	500,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?						X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)					X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2			X	Pavimentazione piazzetta antistante da adeguare	1.000,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2			X	Presente gradino	200,00 €
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no, specificare nelle note la misura)			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?			D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				Non necessario	
Sommano									
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI								
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		Esiste WC da adeguare	2.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?						X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Da adeguare vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?			D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?			D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Da adeguare vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?						X		100,00 €
Sommano									



COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)			N. A13			
Nome edificio: Locali Farmacia Comunale						
Indirizzo: Via Surbo						
INACCESSIBILE			PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					Stima dei costi €
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		Parcheggio vedi p.to 1.1
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioreiere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?				X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	
1.12	E'nessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare 1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note
2	SERVIZI IGIENICI					Stima dei costi €
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Non presenti
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Non presenti
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X	Non presente

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13			Non necessario	
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10			Non necessario	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			Non necessario	

Sommano


Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				Non presenti	
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9			Non applicabile	
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			Non applicabile	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	

Sommano

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche									
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)				N. A14					
Nome edificio: Caserma Carabinieri									
Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII									
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE		ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI								
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	X	Il parcheggio è raccordato ma presenta discontinuità di superficie che devono essere adeguate.	800,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?						X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)					X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2			X		2.250,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?			D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			
Sommano									
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI								
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?						X		3.000, 00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?			D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?			D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Da adeguare	1.000,00 €
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?						X		100,00 €
Sommano									





COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche									
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)				N. A15					
Nome edificio: Locali ex Caserma CC						 			
Indirizzo: Via G. Brunetti									
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE		ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI								
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Raccordo fra parcheggio e accesso da adeguare	900,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?					X			500,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)					X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2				Non presente	
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			X	Presenza di gradino all'accesso	200,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.13 e 8.1.11		X			300,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.13 e 8.1.11			X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.13 e 8.1.11			X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.13 e 8.1.11				Non presenti	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no, specificare nelle note la misura)			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.13 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?			D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			
Sommano									
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI								
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		Necessario adeguamento	1.550,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?						X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?			D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?			D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?						X		100,00 €
Sommano									




COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A17						
Nome edificio: Locali Pro-LoCo						
Indirizzo: P.zza Lecce-Casalabate						
INACCESSIBILE			PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Raccordo da adeguare	800,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2			Non presente	
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Presenza di gradino all'accesso	200,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		600,00 €
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	Vedi p.to 2.1	
Sommano						





COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)				N. A18			
Nome edificio: Bagni Pubblici c/o Area Mercatale							
Indirizzo: Area Mercatale Casabate							
Accessibilità							
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE		PARZ. ACCESSIBILE		ACCESSIBILE	
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Raccordo con percorso da adeguare	850,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?						
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2			Non presente	
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			Non presente	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Da adeguare	600,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non necessario	
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Da adeguare	1.000, 00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X		3.000, 00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X		100,00 €
Sommano							





COMUNE DI TREPULZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A 19							
Nome edificio: Centro Polifunzionale “Comunicare” ex casa custode Scuole Via Elia							
Indirizzo: Via Paisiello							
Data rilievo:							
Accessibilità							
INACCESSIBILE		PARZ. INACCESSIBILE	PARZ. ACCESSIBILE	ACCESSIBILE			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		100 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?		D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Raccordo da adeguare	1000 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		E' Stato rilevato che la presenza di numerosi veicoli transitanti su Via Paisiello ad alta velocità è un ostacolo fisico alla mobilità	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	Il percorso di avvicinamento all'edificio è divelto a causa della presenza delle radici degli alberi da Pino che sono fuoriuscite dal terreno. Si suggerisce un intervento di espianto con piantumazione di alberature conformi.	5000 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X	Regolarizzare il piano di calpestio con scarifica e nuova pavimentazione	2500 €
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X		
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		500 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		D.P.R.503/96 artt.15 e17 DM236/89 artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		1200 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		D.P.R.503/96 artt.15 e17 DM236/89 artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X			
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?		D.P.R.503/96 artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X			
Sommano							





COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche							
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A20				<div></div>			
Nome edificio: Uffici Suap							
Indirizzo: C.so Garibaldi							
<div><div>INACCESSIBILE</div><div>PARZ. INACCESSIBILE</div><div>PARZ. ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Così come definito per il palazzo Comunale si dovranno prevedere parcheggi per disabili in piazzetta municipio e nelle corti trasversali a C.so Umberto	200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Il parcheggio è raccordato ma presenta discontinuità di superficie che devono essere adeguate	1000,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X			500,00 €
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM236/89 artt.4.2 e 8.2			X	Portone di ingresso non a norma	2.500,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2			X	Zona di ingresso da adeguare	1000,00 €
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X			1000,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			3000,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			5.000 €
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				Non presenti	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		500,00 €
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96 artt.15 e17 DM236/89 artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R.503/96 artt.15 e17 DM236/89 artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X		500,00 €
Sommano							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X		5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				X		3.000, 00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R.503/96 artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				X	Vedi p.to 2.1	
Sommano							

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			30.000 €
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13		X		700,00 €
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			800,00 €
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		120,00 €
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		200,00 €
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		600 ,00 €
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		280 ,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		300,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			X		2.500,00 €
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		530,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		1500,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						

COMUNE DI TREPUIZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche									
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A21						<div></div>			
Nome edificio: Cimitero Comunale									
Indirizzo: Via Madonna del Buon Consiglio									
<div><div>INACCESSIBILE</div><div>PARZ. INACCESSIBILE</div><div>PARZ. ACCESSIBILE</div><div>ACCESSIBILE</div></div>									
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI								
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		100,00 €
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X		200,00 €
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?			D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			X	Raccordo da adeguare	1.000,00 €
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?						X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)					X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96art.15 DM236/89artt.4.2 e 8.2			X	Percorsi interni da adeguare	1.050,00 €
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2			X		600,00 €
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			X	Presenza di gradino all'accesso	300,00 €
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			300,00 €
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			X		€
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura)			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?			D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5			X	Da adeguare	1.200,00 €
1.16	Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?			D.P.R.503/96artt.15 e17 DM236/89artt.4.3, 4.1.5 e 8.1.5					
Sommano									
Rif.	AMBITO DI VERIFICA			Rif. Normativo:		SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI								
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X		5.000,00 €
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?						X		3.000,00 €
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?			D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?			D.P.R.503/96artt.8, 15,23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				Non applicabile	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?			D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			X	Vedi p.to 2.1	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?						X	Vedi p.to 2.1	
Sommano									

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento art. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti  l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt.  4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13	X		Alcune cappelle appartenenti a Confraternite necessitano di interventi di adeguamento in termini di accessibilità e superamento scale e dislivelli	30.000 €
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12,4.1.13,8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89artt. 4.1.10 e8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm100 da terra)?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt.  4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti,collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R.503/96artt.7, 13,15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R.503/96artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00 €
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			2000,00 €
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara,esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		350,00 €
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00 €
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?					
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 DM236/89art.4.3		X		650,00 €
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.1.4, 8.1.9		X		850,00 €
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R.503/96artt.15 e23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	Non riducono la larghezza del percorso	
Sommano						